

REGAL リペアの標準料金

(2022年4月5日店頭受付分より)

■紳士靴

修理項目	内容	価格		
オールソール	革底	¥19,360	～	¥30,580 (税込)
	合成底	¥16,720	～	¥23,650 (税込)
	スポンジ底	¥16,720	～	¥22,770 (税込)
	デッキソール		¥9,240	(税込)
ヒール替え	革積上げ	¥4,620	～	¥8,030 (税込)
	ゴムヒール	¥3,960	～	¥6,820 (税込)
化粧替え		¥2,640	～	¥4,840 (税込)
敷革替え		¥1,430	～	¥1,870 (税込)
中底替え		¥4,840	～	¥5,390 (税込)

仕上げ直し		¥3,520	～	¥5,940 (税込)
モカ・カンヌキ縫い		¥1,100	～	¥4,180 (税込)
スベリ替え		¥1,760	～	¥8,470 (税込)
口回りテープ		¥2,970	～	¥8,360 (税込)
履き口革当て		¥770	～	¥2,530 (税込)
腰回りテープ替え		¥1,760	～	¥4,840 (税込)
タッセル替え		¥550	～	¥1,980 (税込)
ビット替え		¥1,760	～	¥4,730 (税込)
サイドゴア替え		¥3,630	～	¥14,410 (税込)

・オールソールの価格は中底替えを含む価格となります。中底替え不要の場合は表示価格から¥4,840～¥5,390(税込)が差し引かれます

・EBサイズ(大きいサイズ)のオールソールは¥1,540(税込)(中底替え含む)が加算されます。

■婦人靴

修理項目	価格		
オールソール	¥9,020	～	¥20,240 (税込)
ヒール替え	¥3,960	～	¥9,570 (税込)
化粧替え	¥2,420	～	¥5,500 (税込)
敷革替え	¥1,430	～	¥3,630 (税込)
ブーツファスナー替え	¥7,040	～	¥16,610 (税込)

※2022年4月5日店頭受付分より、価格改定をいたします。

・修理完了のご連絡後、お客様からお引き取りのご連絡をいただけない場合は、処分させていただく場合がございますので、なるべく早いお引き取りをお願いしております。

・革切れやひび割れ等、甲革の傷み具合によっては、修理後の正常な着用が困難になる可能性があります。その際は修理をお断りすることがございますので、予めご了承ください。

・グッドイヤーウエルト式製法の中底取替を伴うオールソール修理の場合、修理後の通常の着用を考慮し、中底を留める掬い縫いの位置を修理前の位置からずらすことがあります。そのため、修理前と比べ、多少足入がきつめになる場合がございますので、予めご了承ください。

・この表に記載の価格、仕様、内容等は、改良のため予告なく変更することがございます。